

부록-9. 플라즈마 절단 제한 표(360A I-절단)

강재 재질 : 연강(SS400)

(절단 시의 가스 유량)

표면 처리 : 흑피 또는 WASH PRIMER

사용 토치 : 401-OPS, 402-OPS

절단 조건 : 수직 절단

P02	PAir	A02	AAir
0	30~40	0	27.5~32.5

두께	절 단 속 도 (mm/분)	절 단 전 류 (A)	사 용 팁 (φmm)	토 치 높 이 (mm)	참 고 전 압 (V)	절 폭 보 정 (mm)	절단 모드 가스									
							P02	PAir	A02	Aair						
(6)	(5000)	260	2.3	3	122	1.4	30	0	0	32.5						
(7)	(4650)				122	1.4										
(8)	(4300)				123	1.5										
9	4000				123	1.5										
10	3750				123	1.6										
11	3500				124	1.7										
12	3300				124	1.8										
13	3050				133	1.8										
14	2850				133	1.8										
15	2650				133	1.8										
16	2500			134	1.8											
17	2300			134	1.8											
18	2150			135	1.8											
19	2000			136	1.8											
20	1900			136	1.8											
21	1750			137	1.9											
22	1700			137	1.9											
23	1600			138	1.9											
24	1500			138	2.0											
25	1450			139	2.0											
26	1550			360	3.0	5					123	2.4	32.5	0	12.5	27.5
27	1450										124	2.4				
28	1400										124	2.4				
29	1375										125	2.4				
30	1350										126	2.5				
31	1325	127	2.5			40										
32	1300	128	2.5													
(33)	(1230)	128	2.6													
(34)	(1170)	129	2.6													
(35)	(1110)	129	2.7													
(36)	(1050)	130	2.7				22.5									

주1) ()로 표시된 두께에 대해서는 슬러그가 부착될 수 있습니다.

주2) 참고 전압은 기계에 따라 변화가 있을 수 있으므로 조정이 필요합니다.

주3) 본 제한은 강재 재질과 표면 상태에 따라 다를 수 있으므로 절단 테스트를 하여 확인해 주십시오.

강재 재질 : 연강(SS400)
 표면 처리 : ZINC RICH PRIMER(징크)
 사용 토치 : 401-OPS, 402-OPS
 절단 조건 : 수직 절단

(절단 시의 가스 유량)

P02	PAir	A02	AAir
0	30~40	0	25~27.5

두께	절 단 속 도 (mm/분)	절 단 전 류 (A)	사 용 립 (φmm)	토 치 높 이 (mm)	참 고 전 압 (V)	절 폭 보 정 (mm)	절 단 모 드 가 스									
							P02	PAir	A02	Aair						
(6)	(4000)	260	2.3	3	122	1.5	30	0	0	25						
(7)	(3850)				122	1.5										
(8)	(3750)				123	1.6										
9	3600				123	1.7										
10	3200				123	1.8										
11	2750				124	1.9										
12	2350				124	2.0										
13	2250				134	2.1										
14	2150			134	2.1											
15	2000			135	2.2											
16	1900			135	2.2											
17	1800			135	2.2											
18	1750			136	2.1											
19	1700			136	2.1											
20	1630			137	2.1											
21	1570			137	2.1											
22	1500			138	2.1											
23	1450			138	2.1											
24	1400			139	2.1											
25	1300			139	2.1											
26	1400			360	3.0	5					125	2.7	40	0	12.5	27.5
27	1350										125	2.7				
28	1300										126	2.4				
29	1250										126	2.4				
30	1200										127	2.5				
31	1170	127	2.5													
32	1150	128	2.5													
(33)	(1130)	128	2.6													
(34)	(1100)	129	2.6													
(35)	(1080)	129	2.7													
(36)	(1050)	130	2.7													

주1) ()로 표시된 두께에 대해서는 슬러그가 부착될 수 있습니다.

주2) 참고 전압은 기계에 따라 변화가 있을 수 있으므로 조정이 필요합니다.

주3) 본 제원은 강재 재질과 표면 상태에 따라 다를 수 있으므로 절단 테스트를 하여 확인해 주십시오.

부록-10. 플라즈마 절단 제원 표(400A I-절단)

강재 재질 : 연강(SS400)

표면 처리 : 흑피 또는 WASH PRIMER

사용 토치 : 401-OPS, 402-OPS

절단 조건 : 수직 절단

두께	절 단 속 도 (mm/분)	절 단 전 류 (A)	사 용 팁 (φmm)	토 치 높 이 (mm)	참 고 전 압 (V)	절 폭 보 정 (mm)	절단 모드 가스			
							P02	PAir	A02	Aair
*12	3800	400	3	5	125.5	2.0	40	0	15	40
*13	3500				126.0	2.0				
*14	3300				126.5	2.0				
*15	3100				126.5	2.1				
*16	2900				126.5	2.1				
*17	2800				126.7	2.1				
*18	2700				127.0	2.2				
*19	2600				127.5	2.2				
*20	2500				128.0	2.2				
*21	2350				128.5	2.3				
*22	2200				129.0	2.3				
*23	2050				129.5	2.3				
*24	1850				129.5	2.3				
*25	1750				129.5	2.4				
26	1650				130.0	2.5				
27	1600				130.5	2.5				
28	1550				131.0	2.6				
29	1500				131.5	2.6				
30	1460				132.0	2.7				
31	1430				132.5	2.7				
32	1400				133.0	2.7				
*33	1350				133.5	2.7				
*34	1300				134.0	2.8				
*35	1250				134.5	2.8				
*36	1200			135.0	2.8					
*38	1100			136.0	2.8					
*40	1050			138.5	2.9					
*45	900			140.0	2.9					
*50	800			141.5	2.9					

주1) * 판후는 지원 범위 이외이므로 판후 19mm일 때 ± 3도, 12mm일 때 ± 5도 정도 경사가 발생 발생합니다.

주2) 참고 전압은 기계에 따라 변화가 있을 수 있으므로 조정이 필요합니다.

주3) 절단면에 경사가 발생하는 경우는 절단 속도를 낮추던지 극간전압 기준치를 약간 내려 주십시오.

주4) 절단면에 슬러그의 부착이 많은 경우는 절단 속도를 빨리 합니다.

주5) 강판 메이커나 도료 메이커에 의해 제원이 바뀔 가능성이 있습니다.

주6) 유량계의 눈금은 BALL의 위를 맞추어 주십시오.

강재 재질 : 연강(SS400)
 표면 처리 : ZINC RICH PRIMER(징크)
 사용 토치 : 401-OPS, 402-OPS
 절단 조건 : 수직 절단

두께	절단 속도 (mm/분)	절단 전류 (A)	사용 팁 (φmm)	토치 높이 (mm)	참고 전압 (V)	절폭 보정 (mm)	절단 모드 가스			
							P02	PAir	A02	Aair
*12	2600	400	3.0	5.0	127.5	2.0	42.5	0	12.5	32.5
*13	2450				127.5	2.0				
*14	2300				127.5	2.0				
*15	2200				128.0	2.0				
*16	2100				128.5	2.0				
*17	2070				129.0	2.1				
*18	2030				129.5	2.1				
*19	2000				130.0	2.2				
*20	1900				130.5	2.2				
*21	1850				131.0	2.2				
*22	1800				131.3	2.2				
*23	1750				131.7	2.3				
*24	1700				132.0	2.3				
*25	1650				132.0	2.3				
26	1630				132.0	2.3				
27	1600				132.0	2.3				
28	1550				132.0	2.3				
29	1500				132.0	2.3				
30	1450				132.0	2.3				
31	1400				132.0	2.3				
32	1350				132.0	2.3				
*33	1300	132.0	2.3							
*34	1250	132.5	2.3							
*35	1220	133.0	2.3							
*36	1200	134.5	2.3							

- 주1) * 판후는 지원 범위 이외이므로 판후 19mm일 때 ± 3도, 12mm일 때 ± 5도 정도 경사가 발생 발생합니다.
- 주2) 참고 전압은 기계에 따라 변화가 있을 수 있으므로 조정이 필요합니다.
- 주3) 절단면에 경사가 발생하는 경우는 절단 속도를 늦추던지 극간전압 기준치를 약간 내려 주십시오.
- 주4) 절단면에 슬러그의 부착이 많은 경우는 절단 속도를 빨리 합니다.
- 주5) 강판 메이커나 도료 메이커에 의해 재원이 바뀔 가능성이 있습니다.
- 주6) 유량계의 눈금은 BALL의 위를 맞추어 주십시오.